

MEASURING TAPE WITH LASER



GEARX

XD Connects BV,
Lange Klewing 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
17, ICentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England



RoHS

WEEE



RECYCLEZ

Recyclage

Adhere sur quatrième dimensionnelle.

P11321

Adhesive on fourth dimension.

ENGLISH

Notice:

In the laser reference measurement, the measured data

includes 8cm of the body size.

Shutdown:

Press and hold for 2 seconds to turn off.

Clear Data:

Short press the button to clear the date.

Correction Function Setting:

Step 1:

When the product is in the off state, if you press and hold the 'ON' button for 3 seconds, the calibration mode can be entered and the screen displays 'boot' at this moment.

Step 2:

Press adjustment setting: In calibration mode, again press and hold the 'ON' button for 2 seconds. The screen will display the present setting selection. The value of the current setting can be adjusted from -7 to +7mm, and you just short-press the button to memorize.

Step 3:

Press and hold the 'ON' button for 1 seconds to switch to another unit of measure.

ENGLISH

Notice:

In the laser reference measurement, the measured data

includes 8cm of the body size.

Shutdown:

Press and hold for 2 seconds to turn off.

Clear Data:

Short press the button to clear the date.

Correction Function Setting:

Step 1:

When the product is in the off state, if you press and hold the 'ON' button for 3 seconds, the calibration mode can be entered and the screen displays 'boot' at this moment.

Step 2:

Press adjustment setting: In calibration mode,

again press and hold the 'ON' button for 2 seconds.

The screen will display the present setting

selection. The value of the current setting can be

adjusted from -7 to +7mm, and you just short-press the

button to memorize.

Step 3:

Press and hold the 'ON' button for 1 seconds to switch to another

unit of measure.

ENGLISH

Notice:

In de lazer referentie meeting omvat de weergegeven data 8 cm van de behuizing.

Uitschakelen:

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Data wissen:

Druk op de knop kort in om de data te wissen.

Functie-instelling correctie:

Stap 1:

Als het product is uitgeschakeld, kan de kalibratiemodus uitgevoerd worden door de AAN-knop 3 seconden gedrukt te houden.

Stap 2:

Instelling nauwkeurigheidscalibratie:

Houd de kalibratieduur van de AAN-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Stap 3:

Houd de AAN-knop 3 seconden ingedrukt om naar een andere

meeteenheid te schakelen.

NEDERLANDS

Opmerking:

In de referentimeet omvat de weergegeven data 8 cm van de behuizing.

Uitschakelen:

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Data wissen:

Druk op de knop kort in om de data te wissen.

Functie-instelling correctie:

Stap 1:

Als het product is uitgeschakeld, kan de kalibratiemodus uitgevoerd worden door de AAN-knop 3 seconden gedrukt te houden.

Stap 2:

Instelling nauwkeurigheidscalibratie:

Houd de kalibratieduur van de AAN-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Stap 3:

Houd de AAN-knop 3 seconden ingedrukt om naar een andere

meeteenheid te schakelen.

7

ENGLISH

Notice:

In de lazer referentie meeting omvat de weergegeven data 8 cm van de behuizing.

Uitschakelen:

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Data wissen:

Druk op de knop kort in om de data te wissen.

Functie-instelling correctie:

Stap 1:

Als het product is uitgeschakeld, kan de kalibratiemodus uitgevoerd worden door de AAN-knop 3 seconden gedrukt te houden.

Stap 2:

Instelling nauwkeurigheidscalibratie:

Houd de kalibratieduur van de AAN-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Stap 3:

Houd de AAN-knop 3 seconden ingedrukt om naar een andere

meeteenheid te schakelen.

NEDERLANDS

Opmerking:

In de referentimeet omvat de weergegeven data 8 cm van de behuizing.

Uitschakelen:

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Data wissen:

Druk op de knop kort in om de data te wissen.

Functie-instelling correctie:

Stap 1:

Als het product is uitgeschakeld, kan de kalibratiemodus uitgevoerd worden door de AAN-knop 3 seconden gedrukt te houden.

Stap 2:

Instelling nauwkeurigheidscalibratie:

Houd de kalibratieduur van de AAN-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Stap 3:

Houd de AAN-knop 3 seconden ingedrukt om naar een andere

meeteenheid te schakelen.

7

ENGLISH

Notice:

In de lazer referentie meeting omvat de weergegeven data 8 cm van de behuizing.

Uitschakelen:

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Data wissen:

Druk op de knop kort in om de data te wissen.

Functie-instelling correctie:

Stap 1:

Als het product is uitgeschakeld, kan de kalibratiemodus uitgevoerd worden door de AAN-knop 3 seconden gedrukt te houden.

Stap 2:

Instelling nauwkeurigheidscalibratie:

Houd de kalibratieduur van de AAN-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Stap 3:

Houd de AAN-knop 3 seconden ingedrukt om naar een andere

meeteenheid te schakelen.

NEDERLANDS

Opmerking:

In de referentimeet omvat de weergegeven data 8 cm van de behuizing.

Uitschakelen:

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Data wissen:

Druk op de knop kort in om de data te wissen.

Functie-instelling correctie:

Stap 1:

Als het product is uitgeschakeld, kan de kalibratiemodus uitgevoerd worden door de AAN-knop 3 seconden gedrukt te houden.

Stap 2:

Instelling nauwkeurigheidscalibratie:

Houd de kalibratieduur van de AAN-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Stap 3:

Houd de AAN-knop 3 seconden ingedrukt om naar een andere

meeteenheid te schakelen.

7

ENGLISH

Notice:

In de lazer referentie meeting omvat de weergegeven data 8 cm van de behuizing.

Uitschakelen:

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Data wissen:

Druk op de knop kort in om de data te wissen.

Functie-instelling correctie:

Stap 1:

Als het product is uitgeschakeld, kan de kalibratiemodus uitgevoerd worden door de AAN-knop 3 seconden gedrukt te houden.

Stap 2:

Instelling nauwkeurigheidscalibratie:

Houd de kalibratieduur van de AAN-knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Stap 3:

Houd de AAN-knop 3 seconden ingedrukt om naar een andere

meeteenheid te schakelen.

NEDERLANDS

Opmerking:

In de referentimeet omvat de weergegeven data 8 cm van de behuizing.

Uitschakelen:

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Data wissen:

Druk op de knop kort in om de data te wissen.

Functie-instelling correctie:

Stap 1:

Als het product is uitgeschakeld, kan de kalibratiemodus uitgevoerd worden door de AAN-knop 3 seconden gedrukt te houden.

Stap 2:

Instelling nauwkeurigheidsc